

# Stromausfall Ratgeber

## Was tun bei Stromausfall in Erding?

Stromausfall in Erding? Folgen Sie diesen Schritten.

### 5 Schritte zur Lösung

#### 1. Sicherungskasten prüfen

Prüfen Sie den Kasten in Erding.  
FI-Schalter zurücksetzen.

#### 2. Ausmaß ermitteln

Sind nur einzelne Räume betroffen?  
Nachbarn fragen - Netzausfall?

#### 3. Geräte schuetzen

Empfindliche Geräte ausstecken.  
Schutz vor Spannungstößen.

#### 4. Ursache eingrenzen

Einzelne Sicherungskreise prüfen.  
Loest Sicherung sofort aus: Kurzschluss.

#### 5. Elektriker rufen

Unklar? Sofort anrufen: 0151 61134271  
Notdienst 24/7 erreichbar.

### Häufige Ursachen

- Zu viele Verbraucher an einem Stromkreis
- Defektes Gerät löst FI-Schutzschalter aus
- Kurzschluss durch beschaedigte Kabel
- Externer Netzausfall des Energieversorgers
- Veraltete Sicherungsanlage überlastet

### Wann Fachmann rufen?

- Sicherung löst sofort wieder aus
- Verbrannte Steckdosen / Schalter
- Funken oder Brandspuren sichtbar
- Wasser + Strom im Kontakt
- Kribbeln bei Berühren von Geräten

#### 24/7 Notdienst Erding

Auch nachts, Sonn- und Feiertags.

**0151 61134271**